



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Municipalidad de Pueblo Libre  
Gerencia de Desarrollo Urbano y del Ambiente  
Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES  
PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON  
NIVEL DE RIESGO MUY ALTO SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**

**N° 942-2022**

El Órgano Ejecutante de la **Municipalidad De Pueblo Libre** en cumplimiento de lo establecido en el D.S. N° 002-2018-PCM, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección:

**INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA DE LA CRUZ**

Ubicado en: **Ca. Rosa Toledo N° 224**  
(Calle, Av., Jr. Lote, Mz, Urb.)

distrito **PUEBLO LIBRE**, provincia **LIMA**, departamento **LIMA**

Solicitado por: **OSCANOA YANTAS MARIA JUSTINA** (Nombre del propietario, representante legal, apoderado, conductor o administrador)

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD**

Capacidad Máxima de la Edificación: **1485 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO) PERSONAS**  
(En números) (En letras)

Giro o actividad: "EDUCACION"

Expediente N°: **5159-2022**

Resolución N° : **1100-2022**

AREA : **15.363.77 m2**

VIGENCIA: **2 AÑOS**

LUGAR : **PUEBLO LIBRE**

FECHA DE EXPEDICION: **29 de setiembre de 2022**

FECHA DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN: (30 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA DE CADUCIDAD)

FECHA DE VENCIMIENTO: **29 de setiembre de 2024**



Municipalidad de Pueblo Libre  
Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres

Andrés Gustavo Ciudad Trujillo  
Subgerente

"El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del objeto de la presente inspección".

**NOTA:**

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO